



Преобразователи силы

Интегральные преобразователи силы предназначены для измерения силы в электронных весах и датчиках силы и обладают высоким выходным сигналом. Преобразователи силы выполнены на основе интегральных балочных тензопреобразователей ТКБ-6, которые вмонтированы в силопередающие кремниевый или алюминиевый параллелограммы.

типа "Single point"




Концентратор механических напряжений




Тензорезисторы

S-образный тип



Кристалл тензорезистивного кремниевого преобразователя балочного типа



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	ПС-50	ПС-100	ПС-500	ПС-10К	ПС-20К	ПС-50К	ПС 1-240	ПС 1-560	ПС 1-1200	ПС 1-10К		
Номинальная нагрузка, кг	0,05	0,1	0,5	10	20	50	0,3	0,6	1,4	10,0		
Выходной сигнал, мВ	70 - 100			70 - 100			40 - 50					
Нелинейность+гистерезис (суммарно), %/FS	0,05			0,05		0,1	0,01		0,02			
Напряжение питания, В	5,4			5,0			5,4					
Максимальная перегрузка, %	300			300			300					
Дополнительная температурная погрешность чувствительности, %/10К	0,5...1,0			0,5...1,0			0,5...1,0					
Входное сопротивление, кОм	14			14			14					
Выходное сопротивление, кОм	10			10			10					
Рабочий диапазон температур, °C	-50 ... +60			-50 ... +60			-50 ... +60					
Тип датчика	S-образный (на растяжение)						Single-Point					
Разрешение, ед.	1000			1000			10000		10000			
Габаритные размеры, мм	50x30x5			50x30x5		50x30x6	70x29x20		110x32x25			
Материал	Алюминиевый сплав			Нержавеющая сталь			Алюминиевый сплав					
Количество максимальных циклов нагружения	>10 ⁷			>10 ⁷			>10 ⁷					